

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่น Mitsubishi Mirage 1.2 GLX สี ดำ ทะเบียน ภพ 3817 ธน วันที่ 20/7/66


เลขโมล 140899
 แผ่นเฝ้า ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☒ ดอกลูก
☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอกลูก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด</u>		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		2. ไฟหน้าปิด		☒	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำหม้อพัก		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ถังน้ำฝน <u>ฉีดน้ำไม่ออก</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ <u>ตั้ง</u>		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้ค้วฟ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก <u>ตั้ง</u>		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT) <u>ทำเกียร์ R มีเสียง</u>		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง		☒		10. ครี		☒	
8. ไฟท้าย		☒		11. บัม		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



รอยขีด
ฆ่า

ด้านหน้า กั้นหน้าหน้า <สี>



ข้างซ้าย




ตั้งกั้นหน้าหลัง
ขอบอ้า

รอยขีดฆ่า

ด้านหลัง

๗ = 1,200



ข้างขวา

					ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	ไม่มีเคเดิม	☐	ไม่มีเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☐	ไม่มีเคเดิม	☐	ไม่มีเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R	☐	ไม่มีเคเดิม	☐	ไม่มีเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☐	ไม่มีเคเดิม	☐	ไม่มีเคแต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด	175/65R14	☒		
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด	๗	☒		
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด	๗	☒		
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด	๗	☒		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		แตก (ซ่อมใหม่ได้)
ใช้คฝาก้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		