

ใบตรวจสอบสภาพรถ

1012

รุ่น Toyota Yaris ปี 2014 สี ส้ม ทะเบียน 3 กค 6997 วันที่ 31/10/68

เลขไมล์ 89222 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญวณ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MK39F38010 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณแก๊ส LPG.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ก๊าซ ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 25/10/68 2562



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กุญแจไฟ	☒			6. ไฟเคย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		✓ แสงตกท้าย R
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		✓ เติมน้ำมัน
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

(L)



ด้านหน้า กล้องหน้ารถติดข้างซ้าย
เปิดแอล (ช่องสี)



ด้านหลัง กล้องหน้ารถ
สีเทาขาว

ข้างขวา สีเทาขาวด้านขวา ขยับสี
เปิดแอล, กล้องหน้ารถสีเปิดแอล
จาก, สีเปิดหน้ารถ สีเปิดแอล
แอล

ไฟท้าย = 2,500 กระจก = 2,500
สี = 5,000 สีล้อ = 1,000
ยาง = 10,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี.....12 ขนาด.....195/55/15	✓	✓	รวม
หน้า L ยางปี.....18 ขนาด.....195/55/15	✓	✓	
หลัง R ยางปี.....- ขนาด.....195/55/15	✓	✓	
หลัง L ยางปี.....17 ขนาด.....195/55/15	✓	✓	
ยางขอบกระຈก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี		✓	จากอุปกรณ์ที่ไปทอ
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		