

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11 มี.ค. 63	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน) แจ้งใช้รถใน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง		(นายพิเชษฐ บัณฑิต)
12 ค.ค. 63	ย้ายขลยทางไปจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 12 ค.ค. 2563		(นายพิเชษฐ บัณฑิต) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน
27 ค.ค. 63	ย้ายมาจากจังหวัดระยอง ทะเบียนเดิม กย 2210 รย โอนกรรมสิทธิ์จาก นางสาววิสุดี กล้วย แจ้งใช้รถใน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี		(นายพิเชษฐ บัณฑิต) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

0001100

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน

รายการแจ้งย้าย

0001100

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
ออก	12 ค.ค. 63		กย 2210	ระยอง		
เข้า	27 ค.ค. 63		กร 9641	ลพบุรี		(นายพิเชษฐ บัณฑิต) เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน



© 2012

កៈជៀម កស 9641 ឧប្បត្ត

លេខជំនាញ MNTBANA1770518669

ใบคะแนน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

នាយកដ្ឋាន

ติด	ไม่ติด
โอบไถ่	โอบไม่ไถ่
ตรง	ไม่ตรง
ตรง	ไม่ตรง
พอใช้	ไม่ใช้
พอใช้	ไม่ใช้

இயல்பு

ความหมายของ

A = รถสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม มีรอยออกเหลสแบบไม่ต่อเนื่องคา: ต้องทำสี 4 ชั้น
B = รถสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม มีร่องรอยการชน หรือรูปแบบต้องคา: ทำสีไปเกิน 10 ชั้น ทำสีาเรียบร้อยแล้ว หรือ อาจจะยังไม่
ได้ทำสีก็ได้

C = รถสภาพดีปานกลาง โครงสร้างหลักเดิม พร้อมรอยการถอดเกาะไปรอน้ำ-หลัง และหรือเก้าน้ำมีการชนเป็นแผล หรือกลานมากกว่า 10 อัน ยังไม่ได้ทำสีทา หรือทำแล้วก็ตา หรือรอยซ่อมพ่นกร-ไปรอน้ำ หลังตะเข็บ ตะเข็บบานประตู

D = รถสภาพไม่ดี โครงสร้างหลัก พร้อมรอยทำสีซ่อมแซมเก้าน้ำ โดยที่เก้าน้ำเป็นพ่นพ่น เก้าน้ำโดยโครงสร้างหลัก

[illegible]

אנו מציעים לך להשתתף בפרויקט זה

สกลสายเลขเครื่องยนต์

ผู้ตรวจ

.....19/07/2023 เวลา 10:02...


สอกลายเลขตัวทั้ง



บริษัท สยามอินเตอร์ประมูล จำกัด
SIAMINTER AUCTION COMPANY LIMITED

โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้า ล่าง
2. คานหน้า บน
3. ซับบั้งโคลนหน้า ชาย
4. ซับบั้งโคลนหน้า ขวา
5. โครงเขมบั้งโคลนหน้า ชาย
6. โครงเขมบั้งโคลนหน้า ขวา
7. เป้าเยื่อ/ซับบั้ง ชาย
8. เป้าเยื่อ/ซับบั้ง ขวา
9. เสาน้ำ ชาย
10. เสาน้ำ ขวา
11. แพงหลังครื่อง
12. ชายล่องประดู่ ชาย
13. ชายล่องประดู่ ขวา
14. เสากลาง ชาย
15. เสากลาง ขวา
16. เสาล้าง ชาย
17. เสาล้าง ขวา
18. ซับบั้งโคลนหลัง ชาย
19. ซับบั้งโคลนหลัง ขวา
20. บุณหลังชาย
21. บุณหลังขวา
22. พื้นกัยกร / พื้นกัยกรจะเ
23. แพงท้ายหลัง
24. โครงหลังคา
25. แฮส / ตัวถัก

[illegible]

หมายเหตุเพิ่มเติม :

คะแนนโครงสร้างหลัก

$$N = 2$$

文

ผู้ตรวจ

....19/07/2023 10:02....

SIA/ใบคะแนมประเพณีสกาพรณน

ປຣົບປຣຸບ 08/04/62