

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 20 of 2566

เลขที่ใบ ๙๙ 9641		ยี่ห้อ-รุ่น ALMERA		หมายเลข	
ประเภทการซ่อมบำรุง : ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รัดจอย ระยะเวลา ชำระเอง					
ชนิดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง A			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1 เปลี่ยน น้ำมัน เกส + 950		เปลี่ยน		8	
2 เช็ดสภาพ ฟัน		เปลี่ยน		9	
3		6		10	
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1		5		9	
2		6		10	
3		7		11	
4		8		12	
แผนกสี ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ สีที่ลิตร ข้าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1 11 คีม สี แก้มหลัง		5		9	
2		6		10	
3		7		11	
4		8		12	
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1		3		5	
2		4		6	
แผนกขัด ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1 11 คีม แก้ม หลัง		2		3	
แผนกล้าง ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง			ประเมิน		
เวลาเริ่มทำ		เวลาหยุดทำ		เวลาจบงาน	
1		3		5	
2		4		ระบบไฟ-น้ำ	
อื่นๆ ระดับงาน หน้าก/กลาง/เบาะ ข้าง			ประเมิน		
1 เช็ดแบบใหม่		2		3	

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ