

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ: NISSAN NAVARA NP300 สี ขาว ทะเบียน 20กข344 หมายเลข 65403 วันที่ 12/10/67

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓	มีรอยขีดข่วนและ สีหลุดลอก	33	บันไดเสริมข้าง	✓	✓	✓	สีลอกเป็นรอย
2	พลาสติกคลุมล้อ	✓	✓	✓	สีรอยขีดข่วน	34	กันชนหลัง(เสริม)	✓	✓	✓	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	✗	✗	✗		35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจกหน้า	✓	✓	✓	รอยขีดข่วน	36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓		37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	รอยขีดข่วน
6	ขอบโคมไฟหน้า	✓	✓	✓	✓	38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	สีลอกไม่สนิท
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	✓	✓	✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓	สีลอกไม่สนิท		ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	✗	✗	✗		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	ส่นิมฐานแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✗	✗	✗	ไม่มี	3	ส่นิมขาแบตเตอรี่	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓		4	ขั้วแบตเตอรี่	✓	✓	✓	ส่นิมน็อตแน่น
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	ทากันฉีดน้ำ
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระบะโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหมอน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓	ทากันฉีดน้ำ	9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรัดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขาขีด+น็อตยึดฝากระบะโปรง	✓	✓	✓	
19	ขอบไฟหลังคา	✗	✗	✗		11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	ถังไฟ
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓	สีลอก	1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	✓	✓	✓	สีลอก(ฝาครอบ)	2	เบาะหลังหรือแคป	✓	✓	✓	
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	✗	✗	✗		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	✗	✗	✗		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	ส่นิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	✗	✗	✗		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓	สีลอก	7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	สีลอก
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓		8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคูลล์	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	สีลอก
32	แม็กลาเยนอร์	✓	✓	✓	สีลอก	12	กล่องเก็บแว่น	✓	✓	✓	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทชี+ແພນ	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	-	-	-	
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	
3	คุมล้อ	/	/	/		15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	ใช้ 504
4	น็อตล้อ	/	/	/		16	มุด้านในฝาท้าย ขวา	✓	✓	✓	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	✓	✓	✓	สี
6	พลาสติกได้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	✓	✓	✓	
7	พลาสติกได้กันชนหลัง	/	/	/		19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

ผลิตภัณฑ์รถยนต์ตามา

ช่าง :

พี

วัน/เดือน/ปี :

13/10/67

ผู้ตรวจ/QC :

1102

วัน/เดือน/ปี :

22/10/67

ฝ่ายขาย :

ศิวานธิ นนทพัฒน์

วัน/เดือน/ปี :

23/10/67