

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NP300 CAB BLACK EDITION สี ขาว ทะเบียน 2011 3970 กก. วันที่ 31/07/67

เลขโมล 64994
 แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง ๒ ไร่ ๓๖7

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☒ มี ☒ ไม่มี	/		ไม่ติด (160)	15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดะไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. ยางหุ้มแบน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบั้น	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟติดหมวกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. กระโปรงข้าง (ซ้าย) (สี)


2. คิ้วค้ำหน้าซ้าย (สี)



ด้านหลัง 3. ลำตัว (ซ้าย) (สี)

สี = 3900

4041



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระดะ / ขนาด 18 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 255/60 R18			/	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 255/60 R18			/	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 255/60 R18			/	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 255/60 R18			/	
ยางขอบกระดะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ฝาครอบล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระดะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เบ็กซีไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
กระดะหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/		