

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Proace ปี 2011 สี ขาว ทะเบียน ฉก 1682 วันที่ 30/11/62

เลขไมล์ 221728

เลขตัวถัง MR0CS12G30010

เลขเครื่อง 2KD-6892199

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 70.062 ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>Prd</u>		☒	สีถลอก R	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	สีถลอก	9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง

2. ไฟหน้าปิด

3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี

3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ

4. รอยรั่วใช้คอป

5. กระจกพวงมาลัย/แลค

6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)

8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)

9. ยางหนุน



10. เบรก

11. เช็คอัพ

ชื่อผู้ตรวจ



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนเหล็กสี
ทอง, รอยต่อไม่สนิท
(ปลอกหุ้มท่อแบริ่งจารด
ด้านหน้าด้านล่าง)

ข้างซ้าย แก้มซ้ายสีเทา, รอยต่อ
ประตู ซ้ายขอบ, ซ้ายล้อขอบ,
ตัวถังกระบะขอบ, สีพ่นเป็นดิลิน
ทั้งด้าน



ด้านหลัง ตะแกรงท้ายสี
เงิน, สีขาวทั้ง
กระบะสีเงิน
แบริ่งดิลินสีเงิน

ข้างขวา ท้ายกระบะสีเงิน 66 แบล
ประตูขวาสีดิลิน 66 แบล

1 กก = 1,000 ๕ = 10,000

ยาง = 6,000 11 กก = 8,500

๔D = 8,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒	กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	215 / 70 / 15	✓		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	215 / 70 / 15	✓		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	205 / 70 / 15		✓	สีล้อสภาพ
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	205 / 70 / 15		✓	
ยางขอบกระบะ	☒ มี ☐ ไม่มี				✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี						
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี						
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี					✓	สีล้อสภาพ
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี						
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี						