

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 18 ธันวาคม 2561 เลขทะเบียน กร 8877 จังหวัด กุฉินารายณ์
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย. 1) ลักษณะ
 ยี่ห้อรถ TOYOTA แบบ Fortuner
 สี ดำ เลขตัวรถ HR06GR3GR800047361
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA เลขเครื่องยนต์ 260C493233
 อยู่ที่ ทวีปอเมริกา เชื้อเพลิง ดีเซล เลขถังแก๊ส 260C493233
 จำนวน 4 สูบ 2393 ซีซี 150 แรงม้า 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1950 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลา 7 กก.
 น้ำหนักรวม 1950 กก. ที่นั่ง 7 คน
 61-0122118

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 1 วันที่ครอบครองรถ 18 ธันวาคม 2561
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทริภักดี โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่บัตร 0105536113550 วันเกิด 5 ตุลาคม 2536 สัญชาติ ไม่ระบุ
 ที่อยู่ 356/1 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ
 ต. เมืองเก่า ก. เมือง สกลนคร โทร.
 ผู้ครอบครอง นายกำนาล ไพศาล
 เลขที่บัตร 3400100079521 วันเกิด 10 ตุลาคม 2524 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 87 หมู่ 13
 ต. หงษ์เหิน ก. หงษ์เหิน กุฉินารายณ์ โทร.
 สัญญาเช่าซื้อเลขที่ ลงวันที่

ลงชื่อ.....
 (นางธัญดี น้าเพ็ชร)
 (.....เจ้าพนักงานขนส่งยานพาหนะ.....)
 เจ้าหน้าที่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....
 ลงชื่อ.....
 (นางบังอร สาวิณ)
 (.....เจ้าพนักงานขนส่งยานพาหนะ.....)
 นายทะเบียน

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น toyota fortuner 2.0 V สี ดำ ทะเบียน กร 8844 01 วันที่ 5 ต.ค. 62


เลขไมล์ 109,759
 แผ่นใบพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 18/12/66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....2.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสวิตช์ไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปัดนก			
11. ไฟตัดหมอก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม สี กันชนลัว ฝากระโปรง กระจกหน้า ฝากระโปรงข้าง ปิดดูก่อน >
* น้ำมันเครื่องรั่วที่ ท่อลงน้ำมัน




ด้านหน้า กันชนหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง กรงหน้า, ฝากระโปรง



ข้างขวา

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>18</u> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>18</u> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>18</u> นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคาล์ม ☐ แม็คคาล์มแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด <u>18</u> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/60R18</u>		
	หน้า L ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/60R18</u>		
	หลัง R ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/60R18</u>		
	หลัง L ยางปี <u>18</u> ขนาด <u>265/60R18</u>		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ตัวถังแตก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	