

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 1.8 ปี 2018 สีเทา ทะเบียน 10ฒด 3983 วันที่ 30 มิ.ย 63

เลขไมล์ 58751

เลขตัวถัง MROEB8CB900817563

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

1A ๗-๖ 64

กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอ

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอ

☐ รีโมท ☐ ดอ

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ PVC 300		☒	ดี	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒		3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ		☒		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒		7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒					
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง 900		☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพอก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอบ			


ชื่อผู้จอง 6๗๕

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า มีรอย 6500



ข้างซ้าย



ด้านหลัง มีรอย 6500



ข้างขวา

รวมภาษี 20,000

(รวม 34215)

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ/ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	16	ขนาด	205/70/15	6,000
	หน้า L	☐ ยางปี	16	ขนาด	205/70/15	5,600
	หลัง R	☐ ยางปี	16	ขนาด	205/70/15	
	หลัง L	☐ ยางปี	16	ขนาด	205/70/15	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซ์ไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี				3500
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				6600

1,000