

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... V105 สี..... ขาว ทะเบียน..... จฉ 6765 วันที่..... 17 ก.พ 66

เลขโมล..... 132798

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง..... 2 ก.ย 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 800	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ 1521149 1550	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลากับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ทำสีหน้าผ่น 1 มิ.ย. ๖๖
1500

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย ทำสีประตู ข. ๖ มิ.ย. ๖๖ 1500
ทำสีประตู ข. ๖ มิ.ย. ๖๖ 1300
ทำสี 1 ประตู ข. ๖ มิ.ย. ๖๖ 1300

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคเดิม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คคเดิม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คคเดิม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐ แม็คคเดิม	☒ แม็คคแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	๒1	ขนาด		☒	
	หน้า L	ยางปี	๒1	ขนาด	185 / 55 R16	☒	
	หลัง R	ยางปี	๒1	ขนาด		☒	
	หลัง L	ยางปี	๒1	ขนาด		☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ใช้คฝาก้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				☒	
ไฟเบรคหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					

รวมจะรถ รวมสี 2500
1300