

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ CHEV COLORADO 4 ประตู Z71 สี เทา ทะเบียน ทร 9263 จด. วันที่ 28/8/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 4 ทพ 69


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขโมล 151110 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สึก</u>	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>ปกติไม่ลง</u>	14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ขึ้นวางลงในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตอนหมุนมีเสียง</u>	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		<u>ไม่ติด</u>	8. บัมเปอร์	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม โคมไฟท้ายซ้ายไม่ใส




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 2. กระป๋อง (โลหะ) (สี)

รวม 2,3000

ของ A เ็น :

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 265/65R17	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด ๗	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด ๗	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด ๗	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมอสีสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	