

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Colorado x-cab 2.5 LT สี ขาว ทะเบียน 2 ขว 3826 กท วันที่.....

เลขไมล์ 42456

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 26 มี.ค. 66

☐ ไม่หมด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรไหลเวียนและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางกันเครื่อง / กันเกียร์ <u>สีชมพู</u>		☒	<u>160</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ		☒	
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☒	
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน		☒	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์		☒	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง		☒	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก		☒	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมว / เสียง)		☒	<u>ดึงซ้ายแรง</u> <u>ดึงขวา</u>
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้าสีกลอง (สี)



ข้างซ้าย 2. กันชนซ้ายกลอง (สี)



ด้านหลัง



ข้างขวา

สี 2400

ยาง 275

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 245/45R18	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 275/40R18	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไฮเนอริ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	