

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... Reno st. ๑10035 สี..... สี ทะเบียน..... 1884 วันที่..... 9/6/68

แผ่นโพล ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบร็ด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....2ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล..... 166,341เลขเครื่อง..... เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	12 ว่าง	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	150
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		ไม่มีสัญญาณ
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ		☒	AR 16-5
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายเก๋ง				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมปิ่น	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า ✕ 550x1800




ข้างขวา



ด้านหลัง

ราคา = 15,000



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คดีต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด	☒		1 แตกครึ่งล้อขวา
	หน้า L ยางปี 14 ขนาด	☒		
	หลัง R ยางปี 14 ขนาด	☒		
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒	
จ๊วบั้งแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
สากอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกล้อหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			