

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Perd St. 1.6 1200 สี น้ำเงิน ทะเบียน 1893 ภายใต้อู่วันที่ 26/4/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 161,913 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	R 110	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	160
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพื้ก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์		☒	ดี/ไม่ดาวน์
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		งัดแผ่นหน้า
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช๊คอัพ			
23. ขึ้นวางลงในท้ายถัง	☒			5. กระบุพวงมาลัย/แฮค			
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
1. ไฟหน้า	☒		L 110	7. ครีษ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์			
3. ไฟสปอ์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน			


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีของตัวรถ =

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่ง ☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24 ขนาด 205/70/15		☒		
	หน้า L	ยางปี 14 ขนาด 14		☒		
	หลัง R	ยางปี 14 ขนาด 14		☒		
	หลัง L	ยางปี 14 ขนาด 14		☒		
ยางขอบกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	210			☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี					
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี					