

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ..... **OVANZA** สี..... **1ท9** ทะเบียน..... **งพ 694** วันที่..... **4 พ.ย 65**
 เลขไมล์..... **157779** ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual กฎแฉ ☒ ธรรมชาติ..... **1** ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กฎแฉวีโมท..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ วีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง 800	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่ พลังสูง 110/1800	☒	☐	
				10. สายพาน ตรวจปกติ	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแชน	☐	☐	


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 50 ลิ้น 1000



ด้านหลัง 80 ลิ้น 1300



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/R15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/R15	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/R15	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี 21 ขนาด 185/60/R15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	