

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 30 07 2567

ทะเบียน ทท 819 สุพรรณบุรี	ยี่ห้อ-รุ่น YARIS ATIV	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รัดจอย ☐ ระยะเวลา ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง <u>เบาะ</u> <u>ข้าง B</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. ใช้น้ำมันหล่อลื่น 4 ใช้น้ำมันหม้อแปลง + กรว + ชด 8 2. ใช้น้ำมัน ใช้น้ำมัน 50-60% ใช้น้ำมัน 60% 5 9 3. ใช้น้ำมัน ใช้น้ำมัน 60% 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>ข้าง</u> <u>เบาะ</u> ประเมิน <u>เบาะ</u> เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. ใช้น้ำมัน 5 9 2. ใช้น้ำมัน 6 10 3. ใช้น้ำมัน 7 11 4. ใช้น้ำมัน 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>สีที่ลิตร</u> <u>ข้าง</u> <u>ข้าง</u> ประเมิน <u>ข้าง</u> เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. ใช้น้ำมัน 5 9 2. ใช้น้ำมัน 6 10 3. ใช้น้ำมัน 7 11 4. ใช้น้ำมัน 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. 3 5 2. 4 6		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>ข้าง</u> ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>ข้าง</u> ประเมิน <u>ข้าง</u> เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1. 3 5 2. 4 6		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบาะ <u>ข้าง</u> ประเมิน 1. ใช้น้ำมัน 2. ใช้น้ำมัน 3. ใช้น้ำมัน		

ผู้ส่งงาน

ผู้รับงาน

ผู้อนุมัติ