


ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Nissan Almera 1.2 E สี น้ำเงิน ทะเบียน กข 9182 จล วันที่ 7/10/65
 เลขโมล 158648
 แผ่นพลาท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด ☒ 26 มิ.ย. 66
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☒ ธรรมดา ☐ ดอก
☐ ภูเขาโรมม ☐ ดอก
☐ ภูเขา ☐ ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	-	-	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด <u>ขาด</u>		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	-	-	
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น <u>กลิ่น</u>) <u>อื่น</u>		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพันอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นพลาท	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซดอฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟปอร์ติไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางคู่แหนด	-	-	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	-	-	
8. ไฟท้าย	☒			11. ปีนขึ้น	-	-	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	-	-	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปั่นนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอวง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม ไม่มีสภาพ: 166 ขาด 1 ตัว.



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย 1 ประตูหลัง ขว (ส)
2. ประตูหน้า ขว (ส)

สี 2,000 .

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
หลัง L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 21 ขนาด 195/55 R15	✓		
หน้า L ยางปี 21 ขนาด 99	✓		
หลัง R ยางปี 21 ขนาด 99	✓		
หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99	✓		
ยางขอบกระดก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี แผลไฟรั่วใต้หัก	✓		
เครื่องมืออะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบดุมล้อ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซีไลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระดกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ใช้ค้ำท้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา ☐ มี ☒ ไม่มี			