

ใบตรวจสภาพ


รุ่นรถ Vigo C สี ขาว ทะเบียน ฉท-4934 วันที่ 31/5/68
 เลขไมล์ 202,126 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา ดอก
 เลขตัวถัง เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด ไม่ติด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
1. เบาะ			จาก	1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า				
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง				
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรีท้าย				
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก				
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง		
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี			12. ไฟเลี้ยวหลัง					
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี								
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี								
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี								
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี								
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี								
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี								
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี								
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี						20		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี								
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี								
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี								
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี								
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี								
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี								
28. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี								
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง				
1. ไฟในถัง				1. ลูกปืนล้อ				
2. ไฟหน้าปิด				2. ลูกหมากคันชัก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
				4. โช๊คอัพ				
				5. กระบุงพวงมาลัย/แลค				
				6. เบรก				
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
				9. ยางดูแลหนบ				

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ข้างซ้าย

α over 10^6 iterations, John Law
10M Half Jones an.



ด้านหลัง

ข้างขวา

$\tan 110^\circ = 4000$

$$-017 = 10,000$$

Р.авк. $\rightarrow$ $\rightarrow$ = 3000

$$P. \text{मानु} \text{ } 2R = 1000$$

27 8,000

ANALYSIS = 5000

Prințu L = 1,000

$$167211070 = 500$$

~~110M~~ 110M = 2500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	ขนาด 15.....		☒	
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		☒	
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		☒	
	หลัง L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระฉก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คว้างแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ผ้าครอบคัมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ผ้าครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				