

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace เดี่ยว สีขาว ทะเบียน 2 พค 8983 วันที่ 23 มี.ค 65

เลขไมล์ 141201

เลขตัวถัง MROEB8CB000873891

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 16 พ.ค 65

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกล

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอกล

☐ รีโมท ☐ ดอกล

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ PVC 800			✓ สีขาว	1. ไฟหน้า			✓
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			✓
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)			✓	3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			✓
6. สัญญาณไฟ			✓	6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			✓	7. ไฟสูง			✓
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			✓
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			✓	9. ไฟหรี่ท้าย			✓
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			✓
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			✓
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			✓				
23. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			✓				
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			✓				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี			✓				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			✓				
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง			✓	1. น้ำมันเครื่อง 800			✓
2. ไฟหน้าบิด			✓	2. น้ำมันเบรก			✓
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			✓
				6. น้ำมันหม้อพัก			✓
				7. น้ำฉีดกระจก			✓
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			✓
				9. แบตเตอรี่			✓ 2,000
				10. สายพาน			✓
				11. สภาพเครื่องยนต์			✓
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ			✓
				2. ลูกหมากคันชัก			✓
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชัก			✓
				4. โช้คอัพ			✓
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			✓
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแบริน			


ชื่อผู้จอง ๒๙๕

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ประตูด้านซ้ายมือ รถมข
 5.0 ลิ้น 2000
 * ไม่พบค่าใช้สอยรถ รถมขด้านหน้า *



ด้านหลัง



ข้างขวา 5.0 ลิ้น 2000 R
 แปลคือ สิ้นสุดการใช้งานแล้ว
 2000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20 ขนาด 205/70/15		✓		
	หน้า L	☐ ยางปี 20 ขนาด 205/70/15		✓		
	หลัง R	☐ ยางปี 20 ขนาด 205/70/15		✓		
	หลัง L	☐ ยางปี 20 ขนาด 205/70/15		✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	3500				
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		