

ใบตรวจสภาพ

รุ่น TOYOTA DOUBLE CAB 2.4 E PLUS PRE สี ขาว ทะเบียน ขต 8179 ขอนแก่น วันที่ 2/9/68

แฉนวนกัน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 21/11/68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 205661 เลขเครื่อง..... เลขคิซ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แฉ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เกอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แฉ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายถัง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสวิตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				8. บั้มบั้น	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปักนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แฉ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างขวา



ด้านหลัง

ราคา = 30000



ข้างซ้าย 2. ล้อกระป๋อง (สี) (สี)

3. ล้อเหล็ก (สี)

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 24 ขนาด 265/75R16	☒	
	หน้า L ยางปี 24 ขนาด 9	☒	
	หลัง R ยางปี 24 ขนาด 9	☒	
	หลัง L ยางปี 24 ขนาด 9	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	มีรอยร้าวเกิดขึ้น (ปล่อยไว้)
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	