

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Vigo Champ Scab 2.5 G สี น้ำเงิน ทะเบียน บต 1158 จก วันที่ 30/8/66 C2

เลขโมล 156991

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ชาติ 25 ก.ค. 65

☐ ไม่ชาติ.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี</u>	☒		680
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริด	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน <u>T-BET</u>	☒		1,500
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์ <u>ดี</u>	☒		1,500
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		1,500
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น) <u>ดี</u>	☒		1,500
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ <u>T-BELT</u>	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ <u>ดี</u>	☒		1,500
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝาอินเตอร์ (สี) (ลงข้อก่อน) ข้างซ้าย

2. กันชนหน้า



ด้านหลัง

ข้างขวา 3. กระบะท้าย (สี)

4. แคปซอ (สี)

สี = 4,800
รวมค่าสี

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	215/65R16		☒	
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	19		☒	
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	19		☒	
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	19		☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		