

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ อีโงต้า ซิตี้ 1.5 เจลลี่ 2019 สี แดง ทะเบียน ภท 448 ไม้ 144279 วันที่

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	รอบคันมีรอย	33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	/	/	/	มีรอย	35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/	หมด	37	จุดเติมสี	/	/	/	ด้านหน้า-หลัง
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	/	/	/	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/	ฝั่งคนขับมีไอน้ำ	39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	มี 3 ชิ้น
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานแบตเตอรี่	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/	ชุด	3	สนิมขาแบตเตอรี่	/	/	/	มี 1 ชิ้น
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/	6 ชิ้น	4	ขั้วแบตเตอรี่	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระบะโปรง	/	/	/	มีรอยขาด
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำพักหมอน้ำ	/	/	/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/	4 ชิ้น	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/	ชุด	10	ขยัด+น็อตยึดฝากระบะโปรง	/	/	/	มีรอยฉีก
19	ขอบไฟหลังคา	-	-	-		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือเค็บ	/	/	/	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมเนื้อเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	/	/	/		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	จบ 19/2/20/1/21	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	มีรอย	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	มีรอยและคราบน้ำ
30	ฝาปิดดุมล้อ	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	
32	แม็กกลายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	มีสิ่ง	1	คัทซี+ແນบ	/	/	/	66 66 66
14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/		2	ท่อไอเสีย	/	/	/	
15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	-	-	-		3	ดุมล้อ	/	/	/	
16	มุด้านในฝาท้าย ขวา	-	-	-		4	น็อตล้อ	/	/	/	
17	แผงท้าย	/	/	/		5	ยางอะไหล่	/	/	/	ไม่มีแม่แรง
18	ยางวงกบ	/	/	/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/	
20	ที่จุดบุหรี่	/	/	/			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์	/	/	/	
1	ไฟหน้า	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/	ฝั่งซ้ายล้มไม่ได้						
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	เตา	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ: 1. กระจกใช้กระจกเดิม / มีเสียงที่กระจกมองข้างด้านซ้ายและล้มไม่ได้
2. ไม่มีแม่แรง

ช่าง: วัน/เดือน/ปี: 26/4/68
 ผู้ตรวจ/QC: วัน/เดือน/ปี: 26/04/2546
 ฝ่ายขาย: วัน/เดือน/ปี: