

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น... Revo ST (1000 cc 1600 cc) สี... สีเงิน ทะเบียน... 3086 กบ. วันที่... 13/1/68

เลขไมล์... 216,551

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ... ไม่ชัด

☐ ไม่ชัด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒		<u>2-100</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	<u>180</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>180</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		<u>180</u>
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		<u>180</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		<u>180</u>
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			<u>ข้างล่าง</u> <u>ตัวกลาง</u> <u>180</u>
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. ไขควง			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			<u>ข้างล่าง</u> <u>ตัวกลาง</u> <u>180</u>
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			<u>ข้างล่าง</u> <u>ตัวกลาง</u> <u>180</u>
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		<u>180</u>
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

2 แตร
+ 1,000


หมายเหตุเพิ่มเติม... สภาพในช่องว่างของตัวรถ 1000 cc 1600 cc 2 แตร




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

สีเหลือง/ดำ/ขาว/เงิน/เทา
x 3 สีใน 1 คัน

ยาว 2 1/2 =

น้ำหนัก = 15,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 22 ขนาด 205/70/15		
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด 205/70/15		
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 205/70/15		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		