

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigor cab 2.5J สี เทา ทะเบียน จก 2887 นน วันที่ 8/12/65


เลขโมล 157126
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ทิปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว</u>		☒	2,000
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สิ้น</u>		☒	4,000
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				13. เกอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ <u>รั่ว</u>		☒	500
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้คั้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>รั้ง</u>		☒	3,500
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า <u>แก้มขวาไม่ติด</u>		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแหนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครัช <u>เบ๊จ</u>		☒	7,500
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปิกนุก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หน่วง / เสี่ยง)		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี)
2. หลังคา (สี)



ข้างซ้าย 3. กระโปรงท้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (สี)



ข้างขวา 5. กระโปรงขวา (สี)

6. แฉ่งขวา (สี) 7. ประตูขวา (สี)

8. กันชนขวา (สี)

สี 8000 / ยาง 2,500 x 4.

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☐	แม็คคาติม ☒	แม็คคาแต่ง ☐	กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 235/40R18			☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	หมดสภาพ	☒	
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี		☒	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คคาซิลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
โซ่คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี		☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐	มี	☒	ไม่มี			