

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ FORD RANGER DOUBLE CAB สี เทา ทะเบียน งท 5441 คล วันที่ 4/10/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 13/9/68
☐ ไม่หมด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์.....เลขเครื่อง.....เลขคิซซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงแหวนและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบริเตอร์รี	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับวัตถุอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				8. บัมปีน	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปัดนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างขวา



ด้านหลัง

๗๖๖ ๑๕๖ ๖



ข้างซ้าย

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ						
หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	☒		
สภาพยาง						
หน้า R ยางปี 19		ขนาด 265/65 R17		☒		
หน้า L ยางปี 19		ขนาด 11		☒		
หลัง R ยางปี 19		ขนาด 9		☒		
หลัง L ยางปี 19		ขนาด 11		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		