



ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ พอลิโน NEW 2.8 สี สี ทะเบียน 5กค-5547 วันที่ 6/6/63
 เลขไมล์ 116,382 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาไรท์.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ไรท์.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด 24 ม. 63


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			12 รก	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี			เชือก	2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหนา, เสียง)				3. ไฟสปอรัไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สลักกุญแจไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			ดัดแปลง
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			160
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพอก			
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง				4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$5 = 4000 - 11000 \div 500$
 $SD = 3500 \text{ บาท } 9000$

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว			
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 18				
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....				
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แอมแรง	☒ มี	☐ ไม่มี					