

ใบตรวจสอบสภาพรถ


รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2016 สี ดำ ทะเบียน 2ม 993 วันที่ 6/9/62

เลขไมล์ 130525 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....1.....ดอก
 เลขตัวถัง MA0JB8DC0027 1450 ซีซี ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....2.....ดอก
 เลขเครื่อง 2GD8068598 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 25 ต.ค. 61 ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			✓ สีดำ R	1. ไฟหน้า	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. สัญลัษณ์ไฟ	✓			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓			7. ไฟสูง	✓		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	✓		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	✓		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันพอก	✓		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ			
1. ไฟในแกง	✓			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			

ชื่อผู้ตรวจ 106
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ข้างซ้าย $\frac{1}{2}$ ของรูปวงกลมที่สีชมพูด้าน L
 $\frac{1}{2}$ ของรูปวงกลมที่สีฟ้าด้าน R, รูปธรรมะ
 $\frac{1}{2}$ ของรูปวงกลมที่สีชมพูด้าน R



ข้าพเจ้า รัชฎา เฉลิมศรีวัฒนศิริกุล
 รัชฎา เฉลิมศรีวัฒนศิริกุล
 112 : ขบถ หนึ่งเก้า

$$1107 = 2,50 \text{ d}$$

* Book 4

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด... 20 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	265/50/20	✓		
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	265/50/20	✓		
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	265/50/20	✓		
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	265/50/20	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓			