

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ FORD Ranger Ocab 2.2xLT สี ดำ ทะเบียน 20มท 3455กม วันที่ 18/7/65



เลขไมล์ 105240
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ งด.ก.บ. 64
☐ ไม่งด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้าปูขาว</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบริเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์ <u>รีล่อนรั่ว</u>		☒	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ <u>(AT)</u> (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย <u>(AT)</u> (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั๊มนับ	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม.....





ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เคาะ)(สี)

ข้างขวา 2. ประตูข้าง (สี)

11. ฝากระโปรง (สี)

3. คิ้วล้อ (สี) 4. คิ้วล้อหลัง (สี)

5. กระป๋อง (สี)



ด้านหลัง 6. ฝาท้าย (เคาะ)(สี)

ข้างซ้าย 7. กระป๋อง (สี)

8. คิ้วล้อหลัง (สี)(เคาะ) 9. คิ้วล้อหน้า (สี)

10. ประตูขวา (สี)

สี 110 มินิ = 9,000 บาท / ยาง 4 เส้น 2,400 x 4

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	รอยเมอะต้องทำสี
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	??
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	??
	หลัง ซ ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	✓	สีจะอยู่ที่เก็บอะไหล่
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 265/70R16	✓	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด ??	✓	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด ??	✓	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด ??	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	