

AIMERA 1.0E

ใบตรวจสอบสภาพ

งท 3527

C2

รุ่น ~~1.0E~~ สี ~~ขาว~~ ทะเบียน ~~100~~ วันที่ 25/8/66

เลขโมล 45826
แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
ภาษี ☒ ว่าง 20 ส.ค. 65
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา ☐ ดอกล
☐ กุญแจรีโมท ☐ ดอกล
☐ รีโมท ☐ ดอกล
Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ใส่เสียง	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) ไม่ใส่เสียง	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้คัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมปิ่น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปัดนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี = 2A00



ข้างขวา 1. ประตูหลังขวา สีทอง <สี>

2. ประตูหน้าขวา สีทอง <สี>

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด	195/85 R15			
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด	99			
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด	99			
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด	99			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี			สีดลก 4 ล้อ
แม็คคไซโลเวอร์	☐	มี	☒	ไม่มี			
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
โช๊คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			