

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ: ฮีโน่ต้า ซีอี 1.5 เอส ปี 2014 สีงาน ทะเบียน: บข 5555 หมายเลข 88558 วันที่ 18/06/68

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓		33	บันไดเสริมข้าง	—	—	—	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	—	—	—		34	กันชนหลัง(เสริม)	—	—	—	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	✓	✓	✓	หลังท้ายลิ้น	35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจกหน้า	✓	✓	✓		36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓		37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	
6	ขอบโคมไฟหน้า	—	—	—		38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	
7	โคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓		39	ขอบในกระบะ	—	—	—	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	✓	✓	✓			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	—	—	—		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	สนิมฐานเบต	✓	✓	✓	สีซีด
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓		3	สนิมขาเบต	✓	✓	✓	สีซีด
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓	สีซีด	4	ขั้วเบต	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	—	—	—	ไม่มี
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหมอน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำพักหมอน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรีดน้ำนอก	✓	✓	✓	สีซีด	10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	ไม่มี
19	ขอบไฟหลังคา	✓	✓	✓		11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	อจ
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓	สีซีด	1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	ขาดฝั่งคนขับ
22	ขอบโคมไฟท้าย	—	—	—		2	เบาะหลังหรือเค็บ	✓	✓	✓	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	—	—	—		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	—	—	—		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	—	—	—		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓	สี 2020 (พทตจ)		พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	สีคลาปากาฝั่งซ้าย
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓	สี 509	8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมน้ำมัน	✓	✓	✓	ฝาคนละสี	9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดคูลล์	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาลังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	สี 509
32	แม็กกลายเนอร์	—	—	—		12	กล่องเก็บแว่น	—	—	—	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	✓	✓	✓		1	คัทซี+ແແນບ	✓	✓	✓	
14	มือจับในประตู 4 บาน	✓	✓	✓		2	ท่อไอเสีย	✓	✓	✓	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	-	-	-		3	ดุมล้อ	✓	✓	✓	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	-	-	-		4	น็อตล้อ	✓	✓	✓	
17	แผงท้าย	✓	✓	✓	1.5	5	ยางอะไหล่	✓	✓	✓	
18	ยางวงกบ	✓	✓	✓		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	-	-	-	
19	ยางขอบประตู	✓	✓	✓		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	-	-	-	
20	ที่จับบุหรี	✓	✓	✓			ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์	✓	✓	✓	
1	ไฟหน้า	✓	✓	✓		2	ความเย็น	✓	✓	✓	
2	ไฟหลัง	✓	✓	✓		3	เสียงแอร์	✓	✓	✓	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	✓		4	กลิ่น	✓	✓	✓	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	-	-	-							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	✓	✓	✓							
6	ไฟตัดหมอก	✓	✓	✓							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	✓	✓	✓							
8	ไฟเบรก	✓	✓	✓							
9	ไฟถอย	✓	✓	✓							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	✓	✓	✓							
11	ไฟฉุกเฉิน	✓	✓	✓							
12	กระจกมองข้าง	✓	✓	✓							
13	กระจกประตู	✓	✓	✓							
14	เครื่องเสียง	✓	✓	✓							
15	เตา	✓	✓	✓							
16	เรือนไมล์	✓	✓	✓							

หมายเหตุ

คันชนหน้าสีรองซ่อม / ช่าง: ตุน สอน เปิดค้างไม่อยู่
แผ่นยางปู น. 5 / สีอมสภาพ

ช่าง:

ตุน .

วัน/เดือน/ปี:

18 / 06 / 68

ผู้ตรวจ/QC:

วัน/เดือน/ปี:

ฝ่ายขาย:

พิชิต / น. 5

วัน/เดือน/ปี:

18 / 06 / 68