

ใบตรวจสอบสภาพ

*รุ่นรถ Honda Brio สี ขาว ทะเบียน กต-8142 ช่วงเลข 15/3/68



ฝาเบาะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ กาง 18/1/67
☐ ไม่กาง.....
 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบรด์
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ ทุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 203,025 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	<u>P. หมดอายุ</u>	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เปลี่ยน 3000 กม</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>ปกติ</u>
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัตว์ลักษณะไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		<u>เปลี่ยน</u>
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ปีกนก	☒		
23. ชันวางของในท้ายถัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้อัด	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครีษ	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้มบั้น	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท่อวางเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อวางเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....

พบข้อบกพร่อง 2 ข้อ ช่วงล่างซ้ายและขวา



ด้านหน้า แนวหน้า P. source ข้างขวา

5



* ระวังรถชน, ทำแล้วอย่าให้เสีย (ถ้าไม่พาดัก)

ด้านหลัง * ระวัง แล้วอย่าชนรถ ข้างซ้าย

แนวหน้า = 1,500 (อย่าให้เสีย)

* ระวัง แล้วอย่าชนรถ (อย่าให้เสีย)

ยาว 4 เมตร =

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
ภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
ภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 195/55/15	/		แตก, หมดอายุ
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 185/55/15	/		
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 185/55/15	/		
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 185/55/15	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ซีดฟ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
สวาทาก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
พินสหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			