

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชนักรูป

วันที่ 27 02 2566

ทะเบียน 7 กศ 8560 ททท.		ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU D-MAX สีส้ม		หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ชำระเอง				
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง บัว-67 ประเมิน เวลาเริ่มทำ 13:00 (9-3-66) เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 16:00 (9-3-66) 1 13:00 - 18:00 4 2 5 3 6 10 ตรวจแล้ว				
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12				
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีกลีตริ ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 สีรองพื้น ทำเป็นสีขาว 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว				
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ 14:00 เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 16:00 1 14:00 - 16:00 3 2 4 ตรวจแล้ว				
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 2 3 ตรวจแล้ว				
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 ตรวจแล้ว				
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3				

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ