

ใบตรวจสอบสภาพ



รุ่นรถ chev LT.C สี ดำ ทะเบียน บจ-6911 วันที่ 18/5/63
 เลขไมล์ 26,542 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชด..... ☒ ไม่ชด 10 ง.ด 63

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟรีท้าย			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☒ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โคมไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจุกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจุกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก			
				7. น้ำฉีดกระจก			
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน			
				11. สภาพเครื่องอนด์			
ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒			1. ลูกปืนล้อ			
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. ลูกหมอกคันชัก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลารับ			
				4. โช๊คอัพ			
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางทุบนับ			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

เลขรถ = 500

ค่ารถ = 500

รวม = 2,500

ค่ารถ = 5000 $\times 3 = 15,000$

ประกัน = 1000

รวม = 5000 (10)

	ด้านหน้า	ด้านหลัง	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระเพาะ/ขนาด... 16 นิ้ว		
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระเพาะ/ขนาด... นิ้ว		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระเพาะ/ขนาด... นิ้ว		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระเพาะ/ขนาด... นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี... 18 ขนาด... 16		
	หน้า L ☐ ยางปี... ขนาด...		
	หลัง R ☐ ยางปี... ขนาด...		
	หลัง L ☐ ยางปี... ขนาด...		
ยางขอบกระจะก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระเพาะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้างดา	☒ มี ☐ ไม่มี		

h 10/10/20
โดย 20/10/20