

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... BT-Peru Hi Δ สี..... ขาว ทะเบียน..... จกข-3165 วันที่..... 12/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ว่าง 11.0.68
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์..... 118,364 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>✓</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>✓</u>
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		13. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>บลู</u>	☐	☒	<u>ตรวจจากข้าง</u>	1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		4. โช้คอัพ	☒	☐	
23. ขึ้นวางลงในท้ายถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมพ์	☒	☐	
3. ไฟสวิตไคร้ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดัยไคร้ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	<u>✓</u>
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....


พิมพ์แล้วเก็บรถตรวจ




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

๒๖ 415๒๕

* แก้ว 11 เดือน 18 ปี L + R
(10782 / 10782 + 777)

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☒ แม็คคติม	☒ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L	☒ แม็คคติม	☐ แม็คคต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 99	ขนาด 265/65/18		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 99	ขนาด 265/65/18		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 99	ขนาด 265/65/18		☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 99	ขนาด 265/65/18		☒	☐	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
จั่วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	