

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA REVO 2.4J สี เทา ทะเบียน บข 8511 นนทบุรี วันที่ 19/09/69

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 12 ก.ย. 68


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 160154 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunclon ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ใบทดเปลี่ยนสภาพ</u>			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับวัดโน้ต ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า				4. ใช้อั้วพ			
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แอลค			
3. ไฟสปรตโลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์โลโก้ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ			
7. ไฟสูง				10. ครีษ			
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก				13. บิกนบก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่นง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง							

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (เหล็ก) (สี).

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี = 1,300
ขาว 1,130

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด				205/70 R15
	หน้า L	ยางปี	ขนาด				79
	หลัง R	ยางปี	ขนาด				79
	หลัง L	ยางปี	ขนาด				79
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			ขาว + กระจกสีภาพ
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คชิลโบลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			มีรองขางะดักน้ำ
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝากาย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			