

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... Rev0 St. ๕/๑๐๕๕ สี..... สี ทะเบียน..... ๒๗๒๙ วันที่..... ๕/๕/๖๘

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....๑.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลวไมล์..... ๑๑๙,๑๙๙.....เลวเครื่อง.....เลวคัชชี.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	R	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพอก			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่			
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			11. เทอร์โบ				
16. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒			
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			13. สัญญาณไฟ				
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง				
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก				
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี			4. โชคอัพ				
23. ขึ้นวางของในท้ายถัง			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค				
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
1. ไฟหน้า	☒		L+12 11๘๗	7. ครีซ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย			
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง			
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน			

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า

ข้างขวา



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สีสัน: 15,000 งบ A สี =

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 205/70/15		☒	
	หน้า L ยางปี 22 ขนาด.....		☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....		☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด.....		☒	
ยางขอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี			
รีอับนังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็คชิลเอนเวอร์	☐ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☐ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี			