

ใบตรวจสภาพรถสมมติฐาน

วันที่ 21 01 2565

ทะเบียน กก 4206 ลำพูน ยี่ห้อ-รุ่น Toyota yaris 1.5 RS ALT 2012

สี ขาว

เลขไมล์..... 153,064

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท มี ไม่มี

ภาษี 4/1/68 ขาด ไม่ขาด

Bookservise มี ไม่มี

ประกันภัย มี ไม่มี

ระบบเกียร์ Auto Manual

ขับเคลื่อน 2WD 4WD

เชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล ไฮบริด
 ไฟฟ้า LPG NGV

แก๊ส ลงเล่น ไม่ลงเล่น
 โรงงาน ไม่โรงงาน
 เคยติดแก๊สถูกด (ออกแล้ว)

กุญแจ กุญแจ.....
 กุญแจรีโมท.....
 รีโมทเดิม.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจากหน้า	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
กระจากหลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
เบเก.....	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แอร์	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แทร	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แร็คพวงมาลัย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สัญญาณไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สภาพเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
น้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
ห้องโดยสาร	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
แบต	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
สายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน.....


ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

<input checked="" type="checkbox"/> พวงมาลัยMutifunction	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Paddle shift	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุ/MP3	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> CD/DVD	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> AUX	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> USB	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Navi	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> กล้อง	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> เซ็นเซอร์ล็อก	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sensor	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจากพับAuto	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจากไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input checked="" type="checkbox"/> กระจากมองข้างไฟฟ้า	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/> Sunroof	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....
<input type="checkbox"/>	ผ่าน	ไม่ผ่าน.....


ด้านหน้า.....



ด้านหลัง.....



ด้านข้าง.....



$$\begin{aligned}
 &\text{ฝากระดาน} = \\
 &11 \text{ บ} 7 \text{ ด} 0 = \\
 &7 \text{ บ} 4 \text{ ด} 6 = \\
 &7 \text{ บ} 1 \text{ ก} 9 = 2,000
 \end{aligned}$$

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี 19 เบอร์ 195/50R16.

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
ยางปี เบอร์ / R

- ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

พิล๊ม

มี ไม่มี

คิวบังడಡ

มี ไม่มี

ยางอะไหล่

มี ไม่มี

ชุดเครื่องมือ

มี ไม่มี

แม่แรง

มี ไม่มี

ฝาครอบดุมล้อ

มี ไม่มี

ฝาครอบกระทะ

มี ไม่มี

แม็กไลน์เนอร์

มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ.....