

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Chevrolet Colorado X Cab 2.5LT สี เทา ทะเบียน 20 กข 820 นคร นนทบุรี วันที่ 12/4/66


เลขไมล์ 46460
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 46460
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟเบรก	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ค	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัคน้ำมันไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. ใช้คัพ		/	
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครี	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บัมเปอร์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/			15. ทำอง	/		3,500 -
				16. ครั้นอีก	/		5,000


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. แก้มซ้าย (เต-ส)



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. แก้มขวา (เต-ส)

สี 2,400 / ยาง 2,500 X 4.

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☒ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 245/45 R18			☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99			☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 275/40 R18			☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
โซ๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		