

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-max space cab สี ขาว ทะเบียน พธ 8246 ^{วัน} วันที่ 22 / 3 / 66


เลขไมล์ 102570
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 14 มี 64
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปิ่นล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

					ด้าน	ไม่ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☐	แม็คคติม ☒	แม็คคต่ง ☐	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	20	ขนาด	235/55		
	หน้า L	ยางปี	20	ขนาด	235/55		
	หลัง R	ยางปี	20	ขนาด	235/55		
	หลัง L	ยางปี	20	ขนาด	235/55		
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี			
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี			
แม็คซิโลนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี			
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี			
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี			