


ใบตรวจสภาพรถจักรยานยนต์

วันที่ 4/6/68

รุ่นรถ YAMAHA NMAX สี 677 ทะเบียน 6 ขย 3909

เลขไมล์ 19952 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี (รีโมท/ธรรมดา) 1 ดอก

ภาษี.....



หมายเหตุเพิ่มเติม ขดสีชั้นดำมีรอยลอก / ขดสีชั้นสีเทาพื้นมีรอยลอกรอบคัน

รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ลักษณะความเสียหาย
ระบบเครื่องยนต์	✓		
ระบบการขับเคลื่อน	✓		
ระบบเกียร์	-	-	
ระบบเรือนไมล์	✓		
ระบบเบรคน้ำ/หลัง	✓		มือเบรกล้างลอก.
ระบบไฟหน้า/หลัง	✓		
ระบบไฟเลี้ยวหน้า/หลัง	✓		
ยางรถ	✓		ปี 23 / 2 เส้น (ดอกสวช).
ล้อรถ	✓		มีรอยขีดข่วน 2 ล้อ
โช๊คหน้า/หลัง	✓		
ท่อไอเสีย	✓		มีสนิมคอท่อ.
เบาะ		✓	ขาดมีรอย.
กระจกมองข้างซ้าย/ขวา	✓		มีรอยสีลอกข้าง
พนักเท้าหน้า/หลัง	✓		มีรอยขีด
ขาตั้งเดียว/ขาตั้งคู่	✓		
คันทารท์	-	-	
ตะแกรงน้ำรถ	-	-	
แผ่นป้ายทะเบียน		✓	แตกชำรุด.
แดร	✓		

หมายเหตุเพิ่มเติม มีงาปากแตกสีลอก