

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ ลิฟต์ 1.6 ปี 2015 สี ขาว ทะเบียน กค 4830 วันที่ 26/6/62

เลขไมล์ 186162

เลขตัวถัง MP1TR87JGTO07665

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>		☒	<u>R ๓ ๕ ๗ ๓ ๐</u>	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟฟ้า	☒			6. ไฟเบรก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		☒	<u>สายล้างกระจก</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมอกคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ



1. ไฟในถัง	☒	
2. ไฟหน้าปิด	☒	
3. ไฟแต่ง ☒ มี ☒ ไม่มี		

ชื่อผู้ตรวจ 108

ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ		
4. รอยรั่วโช๊คอัพ		
5. กระจกพวงมาลัย/แดค		
6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง		
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		
9. ยางหุ้มแชน		
10. เบรก		
11. โช๊คอัพ		



ด้านหน้า ถัดจาก หน้า มีรอบ
สีเงิน ๖๖ ๗๐

ข้างซ้าย ตัวรถหลังแบบสีเงิน ๖๖ ๗๐
กระบอกน้ำท้าย ๖๖ ๗๐



ด้านหลัง ปลายท้ายแบบสีเงิน
๖๖ ๗๐

ข้างขวา

สี : 6,000 1000 : 600
1100 : 2500

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 15	ขนาด 255/60/18		☒		
	หน้า L	ยางปี 15	ขนาด 255/60/18		☒		
	หลัง R	ยางปี 15	ขนาด 255/60/18		☒		
	หลัง L	ยางปี 15	ขนาด 255/60/18		☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ควิบั้งแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		