

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ มาสด้า 2 1.3 เซอร์เก้ 2019 สี แดง ทะเบียน จกข 740 ผลิต 147154 วันที่

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/	มีรอยรอบคัน	33	บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	/	/	/	ดีด้า	35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจังหน้า	/	/	/		36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/	จคมอ	37	จุดเติมสี	/	/	/	มีรอยคัน
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	/	/	/	
7	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		39	ขอบในกระบะ	-	-	-	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	/	/	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/	มีรอยจุดขึ้น	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำพักหมอน้ำ	/	/	/	
17	ใบปัดน้ำฝนหน้า	/	/	/	เลื่อม	9	น้ำหม้อปัดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	/	/	/	มีรอยจุด
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือเค็บ	/	/	/	
23	ก้านปัดน้ำฝนหลัง	/	/	/		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปัดน้ำฝนหลัง	/	/	/	เลื่อม	4	เพดาน	/	/	/	มีคราบน้ำตก
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	ปี 2021/4 เส้น	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดตุ้มล้อ	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	ฝาที่จุดมรืรั่ว
31	ฝาลังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	ฟิล์มหน้า-รอบคันเสื่อม
32	แม็กกลายเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	ครบ	1	คัทชี+ແໜບ	/	/	/	ไม่มีແໜບ
14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/		2	ท่อไอเสีย	/	/	/	
15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	-	-	-		3	ดุมล้อ	/	/	/	
16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	-	-	-		4	น็อตล้อ	/	/	/	
17	แผงท้าย	/	/	/		5	ยางอะไหล่	/	/	/	
18	ยางวงกบ	/	/	/		6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/	
19	ยางขอบประตู	/	/	/		7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	/	/	/	
20	ที่จับบหรี่	/	/	/	ฟ้าชำรุด		ระบบแอร์				
	ระบบไฟ					1	ลมแอร์	/	/	/	
1	ไฟหน้า	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		4	กลิ่น	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	/	/	/							
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	-	-	-							
6	ไฟตัดหมอก	/	/	/							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

พลาสติกซมล้อฝั่งคนขับแตก
1

ช่าง:

๕๖

วัน/เดือน/ปี:

26/4/68

ผู้ตรวจ/QC:

วัน/เดือน/ปี:

26/4/68

ฝ่ายขาย:

วัน/เดือน/ปี: