

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ mitsubishi Triton 2.5 GLX สี กรม ทะเบียน กข 9577 วันที่ 12/6/66

เลขโมล 164052

แผ่นเพลก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาก ☐ ไม่มี

☒ ไม่ยาก 10/8/66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>เจ็ด</u>		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	<u>เจ็ด</u>		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	<u>เจ็ด</u>		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	<u>เจ็ด</u>		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	<u>เจ็ด</u>		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	<u>เจ็ด</u>		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	<u>เจ็ด</u>		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	<u>เจ็ด</u>		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	<u>เจ็ด</u>		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	<u>เจ็ด</u>		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	<u>เจ็ด</u>		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	<u>เจ็ด</u>		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	<u>เจ็ด</u>		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	<u>เจ็ด</u>		
3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	<u>เจ็ด</u>		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	<u>เจ็ด</u>		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	<u>เจ็ด</u>		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปิ่น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	<u>เจ็ด</u>		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)	<u>เจ็ด</u>		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ด้าน	ไม่	หมายเหตุ	
				ด้าน	ด้าน		
สภาพล้อ	หน้า R	☒ เหนียวดี	☐ เหนียวต่าง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ เหนียวดี	☐ เหนียวต่าง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ เหนียวดี	☐ เหนียวต่าง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
	หลัง L	☒ เหนียวดี	☐ เหนียวต่าง	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 215/70			☒	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 215/70			☒	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 215/70			☒	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 215/70			☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คาน้ำ	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี					