

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 16 08 2566

ทะเบียน 9914	ยี่ห้อ-รุ่น COLORADO	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ ระบาย ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา
เสร็จจริง เวลา		
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง A ประเมิน เวลาเริ่มทำ 1 10.00 น. เวลาหยุดทำ 4 12.00 น. เวลาจบงาน 8 2 ยาง 4 เส้น 5 3 เปลี่ยนหม้อน้ำ 6 9 ตรวจแล้ว 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง 01541 ประเมิน เวลาเริ่มทำ 9.30 28/8/66 เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 10.40 28/8/66 1 กระบะ 5 2 แปลงเกียร์ 6 3 7 4 8 9 10 ตรวจแล้ว 11 12		
แผนกสี ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา สีทีลิตร ช่าง เล็ก ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กระบะ 5 2 6 3 กระบะ L สีรอง 7 ฟากสีรอง สีรองหลักสี 11 สีรอง 4 ประตู L สีรอง 8 ประตู R สีรอง 12 9 10 ตรวจแล้ว 11 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 คิวสี 3 2 4 5 6		
แผนกขัด ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง 01541 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 30 นาที 2 3 4 5 6		
แผนกถัง ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ถังน้ำ + ถังน้ำมัน 3 2 4 5 6 ระบบไฟ-น้ำ		
อื่นๆ ระดับงาน ☒ หน้า / ☒ กลาง / ☒ เบา ช่าง ประเมิน 1 30 นาที 2 3 4 5 6		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ