

ใบตรวจสภาพรถ

รถ 5

รุ่นรถ Vigo 1.8 196, 735 สี ดำ ทะเบียน กม-3111 วันที่ 18/11/62

เลขไมล์ 196, 735 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญกญ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญกญแจริโมท.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ริโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓	✓		1. ไฟหน้า	✓	✓	
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี		✓		2. ไฟหรี่หน้า	✓	✓	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสีย)		✓		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓	✓	
6. สัญลักษณ์ไฟ	✓	✓		6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	✓	✓	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓	✓		7. ไฟสูง	✓	✓	
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		1. น้ำมันเครื่อง	✓	✓	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ	✓	✓		5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		6. น้ำมันพอก			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		11. สภาพเครื่องยนต์			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		✓		2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแกง	✓	✓		4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	✓	✓		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		✓		6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคัท			


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๔ ปี ๖ เดือน

๓ - 3000 บาท 2,500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....18 นิ้ว	☒	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 16 ขนาด 13	☒	
	หน้า L ยางปี 16 ขนาด 13	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 13	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 13	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี		