

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI ERTIGA GX 91

สี ดำ

ทะเบียน กข 4472

วันที่ 30.ค.66

เลขไมล์ 194,573 km

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 6.พ.ค. 66

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยน 2500</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแถมเครื่อง / แถมเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		<u>6.พ.ค. 66</u>
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซคัล	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครี			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		<u>เปลี่ยน 400</u>
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา ๕ เกียร์ ๕ ประตู ๑๐๐๗



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 12 นิ้ว	☒		
หน้า L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หลัง R ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
หลัง L ☒ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 22 ขนาด	☒		
หน้า L ยางปี 14 ขนาด 145/60 R15	☒		
หลัง R ยางปี 22 ขนาด	☒		
หลัง L ยางปี 22 ขนาด	☒		
ยางขอบกระจก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่ ☐ มี ☒ ไม่มี 400			
แม่แรง ☐ มี ☒ ไม่มี 400			
ฝาครอบดุมล้อ ☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ ☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็คซีไลเนอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาก้าย ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		