

ใบตรวจสภาพ



รุ่นรถ นิสสัน นานี 1.8 2018 สี เทา ทะเบียน สงข 5989 วันที่ 12 ต.ค 64

เลขไมล์ 59962 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ กรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง KN1BAAN17206125 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ กรมจเรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ริโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☒ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☒ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษา ☐ ชาติ..... ☐ ไม่ชาติ.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง 1900</u>	☒	☐	<u>สีน้ำตาล</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเบรก	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
				6. น้ำมันพัด	☒	☐	
				7. น้ำมันกระบอก	☒	☐	
				8. น้ำมันแบตเตอรี่	☒	☐	
				9. แบตเตอรี่	☒	☐	
				10. สายพาน <u>1200</u>	☒	☐	<u>เปลี่ยนสภาพ</u>
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
				2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒	☐	
				4. โช๊คอัพ	☒	☐	
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
				6. เบรก	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางนูนหนา	☒	☐	



ชื่อผู้จอง บอช
 ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหลังเล็ก
รุ่นเบาะเบาะ 1500

ข้างซ้าย ประตูหน้า L มขล้าย
1,500



ด้านหลัง กระจกมองหลัง + สีเงิน
รุ่นเบาะเบาะ 2500

ข้างขวา สีเงิน กระจกมอง R สีเงิน
เบาะ 1000 (หลัง, 6500
(ช่องหัว, 7700
รวม 14200

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	18	ขนาด	185/65/15	✓	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี	18	ขนาด	185/65/15	✓	✓	4500
	หลัง R	☐ ยางปี	18	ขนาด	185/65/15	✓	✓	
	หลัง L	☐ ยางปี	18	ขนาด	185/65/15	✓	✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี						
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี						
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี						
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี						
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี						
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ใช้ผ้าห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี						
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				✓		