

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Revo Scab 2.4 J Blue Pro สี กรม ทะเบียน พว 6716 จอ วันที่ 26/9/66


เลขโมล 122462
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 14 ก.พ. 67

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟใบกึ่ง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		/		2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี		/		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก		/	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		/	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)		/	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power		/	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		/		6. น้ำมันพัด		/	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		/		7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไขว้ชำรุด</u>		/	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		/		8. สภาพเครื่องยนต์		/	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		15. สัญลัษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แอแดร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. ไขควง	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		/		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		/		9. ยางหุ้มหมอบ	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย <u>R แดง</u>	/			11. ชัมป็น	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/			15. ยางทุบแบริด ขาด	/		800-
				16. ลูกหมากคันคอด	/		1,000-

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย 2. ประตูซ้าย (ตะ.) (สี).

3. กระบะซ้าย (ตะ.) (สี)



ด้านหลัง 4. ฝาท้าย (ตะ.) (สี).



ข้างขวา 5. กระบะขวา (ตะ.) (สี).

สี 6,000- / ยาง 2,500 X 4

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....19 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....19 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....19 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....19 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....19 ขนาด.....265/65 R17	☒	
	หน้า L ยางปี.....19 ขนาด.....99	☒	
	หลัง R ยางปี.....19 ขนาด.....99	☒	
	หลัง L ยางปี.....19 ขนาด.....99	☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี หมดอายุ	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คซีโลเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี มีรอยร้าว (ซ่อม)	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	