

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Mazda CX-5 2.5S สี ขาว ทะเบียน 1475 อด. วันที่ 13/9/65

เลขไมล์ 139998

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 8 พค 66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบรด์

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดวค

☐ กุญแจรีโมท ☐ ดวค


☒ รีโมท 2 ดวค

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟเบรก	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง เหลือ 7,000 km	☒	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์ มีน้ำขุ่น		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริดเดอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์			
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☐	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☐	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค ตั้ง		☒	3,500
3. ไฟสโตร์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก ตั้ง		☒	2,000
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดริไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแบริด	☐	☐	
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☐	☐	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สิ้น / หมอง / เสี่ยง)		☒	ดัดใหม่
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม กระจกไฟหน้า กระจกมองข้าง สภาพเครื่องไม่พบเคาะหรือซ่อมแซม




ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (ตองขัด)


2. กันชนหน้า (สี)



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สี 2 สี = 2,000 / ขาง 2 สี =

					ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	✓		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 19 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 235/55 R19		✓		
	หน้า L	ยางปี 20			✓		
	หลัง R	ยางปี 20				✓	
	หลัง L	ยางปี 20				✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
แบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			-	-	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้คฝากาย	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		