

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 14 03 2565

ทะเบียน นอ 2385 จด

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Altis 1.8 2018

สี ขาว

เลขไมล์ 58,573

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี 9/10908 ☒ ขาด ☐ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

เก็ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ.....

☒ กุญแจรีโมท.....

☐ รีโมทแต่ง.....

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เบาะ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แอร์ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แดร ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แร็คพวงมาลัย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน 62,832 กม.

ท่อไอเสีย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

สายพาน ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Paddle shift ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Airbag ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ AUX ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ USB ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Navi..... ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ Sensor ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

☐ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ระบบไฟ

Day Light ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟสูง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน


ไฟเบรก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ☒ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

ด้านหน้า



ด้านหลัง



ด้านขวา



ด้านซ้าย



$\frac{2}{5} = 2000$
 ฟิล์ม 50 =
 1100 50 =

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 18 เบอร์ 205, 55 R 16
 ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....
 ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....
 ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 .ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....
 ผ่าน ไม่ผ่าน.....

11/11/2560 00:00:00

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี
 คิวบังแดด มี ไม่มี
 ยางอะไหล่ มี ไม่มี
 ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี
 แม่แรง มี ไม่มี
 ฝาครอบคัมล้อ มี ไม่มี
 ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี
 แม็กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

200,000

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจ